

Störung Ampelschaltung B 481 / L 590

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung B 481 / L 590 weist aktuell einen technischen Defekt auf.

Dies führt dazu, dass die Ampelschaltung für den Verkehr aus Richtung Sinnigen kommend zeitweise relativ kurze Grünphasen anzeigt. Der Landesbetrieb StraßenNRW als zuständiger Baulastträger hat die Prüfung eingeleitet, um das Problem zeitnah zu beheben.

<https://www.emsdetten.de>
erstellt am 26.11.2019